



<p>PUNTO CRÍTICO QUEBRADA SIPEPLUDO CONTAMINACIÓN VISUAL DE RESIDUOS SUELOS</p>		<p>PUNTO CRÍTICO AV. LA CULTURA CONTAMINACIÓN VISUAL DE PUBLICIDAD Y CABLEADO</p>		<p>CONTAMINACIÓN VISUAL DE CABLEADO EN EL PUNTO DE PICCHI</p>		<p>CONTAMINACIÓN VISUAL DE ANTENAS FUERA DE LOS PUNTO DE PICCHI</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SECTORES</th> <th colspan="5">TIPO DE CONTAMINANTE VISUAL</th> </tr> <tr> <th>CABLEADO</th> <th>ANTENAS</th> <th>AVISOS</th> <th>RESIDUOS</th> <th>GRABITESTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SECTOR 1</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>38</td> <td>41</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>SECTOR 2</td> <td>43</td> <td>33</td> <td>9</td> <td>31</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SECTOR 3</td> <td>41</td> <td>30</td> <td>32</td> <td>5</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>SECTOR 4</td> <td>39</td> <td>33</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SECTOR 5</td> <td>53</td> <td>37</td> <td>52</td> <td>70</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SECTOR 6</td> <td>27</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DISTRITO</td> <td>216</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>174</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>								SECTORES	TIPO DE CONTAMINANTE VISUAL					CABLEADO	ANTENAS	AVISOS	RESIDUOS	GRABITESTAS	SECTOR 1	33	33	38	41	5	SECTOR 2	43	33	9	31	1	SECTOR 3	41	30	32	5	11	SECTOR 4	39	33	37	37	1	SECTOR 5	53	37	52	70	0	SECTOR 6	27	9	6	10	0	DISTRITO	216	91	92	174	18
SECTORES	TIPO DE CONTAMINANTE VISUAL																																																											
	CABLEADO	ANTENAS	AVISOS	RESIDUOS	GRABITESTAS																																																							
SECTOR 1	33	33	38	41	5																																																							
SECTOR 2	43	33	9	31	1																																																							
SECTOR 3	41	30	32	5	11																																																							
SECTOR 4	39	33	37	37	1																																																							
SECTOR 5	53	37	52	70	0																																																							
SECTOR 6	27	9	6	10	0																																																							
DISTRITO	216	91	92	174	18																																																							
<b>LEYENDA</b> CONTAMINACIÓN VISUAL TIPOS DE CONTAMINACIÓN AVISOS CABLEADO ANTENAS RESIDUOS Y ESCOMBROS GRABITESTAS ESPACIOS PÚBLICOS		ESPACIO CIRCUNDAnte AL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DEL CUSCO MANZANA BASE LÍMITES DE SECTORIZACIÓN LÍMITE DISTRITAL LÍMITE DEL ÁREA URBANA DISTRITAL LÍMITE PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAQSAYWAMAN VÍAS DEPARTAMENTALES Y VECINALES VÍAS FERREAS HIDROLOGÍA CURVAS DE NIVEL		<b>DEPARTAMENTO DEL CUSCO</b> 		<b>ESCALA GRÁFICA</b> 																																																						

**GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO**  
 SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL

**PLAN URBANO DEL DISTRITO DE CUSCO 2016-2021**

**DIAGNÓSTICO**  
**CONTAMINACIÓN VISUAL**

**PD-11**

ESCALA: 1/7500  
 FECHA: MARZO DEL 2016