

VIVIENDA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION EN EL SECTOR 2

VIVIENDA EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION SECTOR 4

VIVIENDA EN CONSTRUCCION EN EL SECTOR 5

VIVIENDA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN EL SECTOR 5



LEYENDA

- ESTADO DE CONSERVACION BUENO
- ESTADO DE CONSERVACION REGULAR
- EN CONSTRUCION
- ESTADO DE CONSERVACION MALO
- TERRENO BALDIO
- ESPACIO CIRCUNDANTE AL AREA URBANA DEL DISTRITO DEL CUSCO
- MANZANA BASE
- LIMITES DE SECTORIZACION
- LIMITE DISTRITAL
- LIMITE DEL AREA URBANA DISTRITAL
- LIMITE PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN
- VIAS DEPARTAMENTALES Y VECINALES
- LINEA FERREA
- HIDROLOGIA
- CURVAS DE NIVEL

DEPARTAMENTO DEL CUSCO

ESCALA GRAFICA

SISTEMA CARTOGRAFICO

SISTEMA DE COORDENADAS: WGS 1984 UTM ZONA 19 S
PROYECCION: TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM: WGS 1984
FALSO ESTE: 500 000.00
FALSO NORTE: 10 000 000.00
MERIDIANO CENTRAL: -69.0000
FACTOR DE ESCALA: 0.9996
LATITUD DE ORIGEN: 0.0000
UNIDADES: METROS

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO
SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL

NOMBRE DEL PLAN:	PLAN URBANO DEL DISTRITO DE CUSCO 2016-2021
ETAPA:	DIAGNOSTICO
PLANO:	IMAGEN URBANA - ESTADO DE CONSERVACION
CODIGO DE PLANO:	PD-42
ELABORADO POR:	EQUIPO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN URBANO DEL DISTRITO DE CUSCO. SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ESCALA:	1/7500
FECHA:	MARZO DEL 2016
ESTADO:	