


**LEYENDA GENERAL**

	ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL		TRAMO QHAPA ÑAN		VIA PAVIMENTADA		ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR
	AMBITO DE ESTUDIO		NIVEL DE PELIGRO - DESLIZAMIENTO MUY ALTO		VIA AFIRMAR		MALO
	OCUPACION ACTUAL		ALTO		VIA SIN AFIRMAR		MUY MALO
	AGRUPACIONES URBANAS		MEDIO				
	EQUIPAMIENTO PDU						
	MANZANA ENTONO URBANO						
	CURVAS DE NIVEL						
	QUEBRADA TAMBILLO						



	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
<b>PLAN ESPECIFICO ZRECU08</b>				
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO"				
MAPA: ESTRUCTURA VIAL: PAVIMENTOS - ESTADO DE CONSERVACIÓN				
AGrupACIONES Y/O SECTOR: A.PV. LOS INCAS - QUEBRADA TAMBILLO		CÓDIGO: MD-FC 02		
FUENTE: - POM CUSCO - SGO - POM CUSCO - SGO - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 41 ZRE - FICHAS TÉCNICAS 41 ZRE - MANIFIESTACIONES URBANAS	UBICACIÓN: REGION: CUSCO PROVINCIA: CUSCO DISTRITO: CUSCO	ELABORADO POR: EQUIPO TECNICO PM41ZRE	ESCALA: 1:2,000	ABRIL - 2022
LOS LÍMITES DISTRITALES SON REFERENCIALES Ley N° 27785 (5ta Disposición Transitoria)				