




ESPACIOS CON SUELO DEGRADADO
1:1,000



LEYENDA

ÁMBITO DE ESTUDIO	ESPACIOS CON SUELO DEGRADADO
ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL	ACUMULACIÓN RRSS
OCUPACIÓN ACTUAL	QUEMA DE RRSS
AGRUPACIONES URBANAS	
MANZANAS ENTORNO URBANO	
BORDE URBANO	
RED HÍDRICA	
CURVAS DE NIVEL	

ESCALA GRÁFICA

0 25 50 M

SISTEMA DE COORDENADAS:
WGS 1984 UTM Zone 19S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500,000.0000
False Northing: 10,000,000.0000
Central Meridian: -69.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
PLAN ESPECÍFICO ZRESA09				
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE CUSCO"				
MAPA: ESPACIOS CON SUELO DEGRADADO				
AGrupACIONES Y/O SECTOR: APV. LAS AMERICAS, APV. VILLA CESAR		CÓDIGO: MD-AMB 06		
FUENTE: -PMU CUSCO - SGO -PMU CUSCO - SGO -LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 41 ZRS -FICHAS TÉCNICAS 41 ZRS -HABILITACIONES URBANAS	UBICACIÓN: REGION: CUSCO PROVINCIA: CUSCO DISTRITO: SANTIAGO	ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO PM41ZRE LOS LÍMITES DISTRICTALES SON REFERENCIALES Ley N° 27785 (5ta Disposición Transitoria)	ESCALA: 1:1,000 ABRIL - 2022	